

Bobina d'accensione Ercolino 1.0 LX



Bobina Ercolino LX 1.0 - RO 380017 ** I PREZZI SONO IVA ESPOSTA**

Valutazione: Nessuna valutazione

Prezzo

Modificatore prezzo variante:

40,00 €

Prezzo di vendita 40,00 €

Ammontare IVA

[Fai una domanda su questo prodotto](#)

Produttore [ROMANITAL](#)

Descrizione Codice: RO 380017 - Bobina Ercolino LX 1.0 - Compatibile Giotti Victoria 1.0 cc COMPATIBILITÀ CON VEICOLI PASSEGGERI DAEWOO Leganza (Anno di produzione 06.1997 - 12.2002, 133 CV, Benzina) OPEL Frontera B SUV (U99) (Anno di produzione 10.1998 - 07.2004, 136 CV, Benzina) NUMERO OEM I numeri di serie del produttore confrontati con il numero del ricambio originale: OEN 380017 — DAEWOO OEN 96350585 — DAEWOO OEN 10450424 — GENERAL MOTORS OEN 10490192 — GENERAL MOTORS OEN 1104038 — GENERAL MOTORS OEN 1104047 — GENERAL MOTORS OEN 8-011101-038-0 — ISUZU OEN 8-01104-038-0 — ISUZU OEN 1208051 —